

	XtremeAir GmbH, Harzstr.2, D-39444 Hecklingen Tel: +49 39267 60999 0, Fax: +49 39267 60999 20 www.xtremeair.de info@xtremeair.de	SB-2012-001
		Ausgabe: A.01
DOA-Nr.: EASA.21J.360	Technische Mitteilung / Service Bulletin	Dokument Nr.: FEB-0010-331

PRIORITY 3 – Product improvement

Technische Mitteilung Nr. / Datum: SB-2012-001, Ausgabe A.01 / 23.2.2012
Service Bulletin No. / Date: SB-2012-001, Ausgabe A.01 / February 23, 2012

Betrifft: Hauptbremszylinder
Subject: Master Brake Cylinder

Betroffenes Luftfahrtgerät: XA42
Aircraft type affected: XA42

Betroffene Seriennummer(n): XA42-108 bis XA42-111
Serial numbers affected: XA42-108 to XA42-111

Einstufung: Kategorie P3 – Produktverbesserung
Classification: Category P3 – Product improvement

Ausführung bis: Empfehlung: Austausch vor dem nächsten Kunstflug
Time of Compliance: Recommended: Measures have to be accomplished before next aerobatic flight

Grund: In der Breitenerprobung sind Erkenntnisse entstanden, die auf eine mögliche Deformation des Zylinderdeckels bei extrem hohen Lasten hinweisen.
Reason: During tests new information were gathered which show the Possibility of deformation of reservoir cover at extreme high loads.

<u>Ersetzt Technische Mitteilung Nr./ Datum:</u> nicht zutreffend <u>Replaces Service Bulletin No. / Date:</u> not applicable	Page 1 / 2
--	------------

	XtremeAir GmbH, Harzstr.2, D-39444 Hecklingen Tel: +49 39267 60999 0, Fax: +49 39267 60999 20 www.xtremeair.de info@xtremeair.de	SB-2012-001
		Ausgabe: A.01
DOA-Nr.: EASA.21J.360	Technische Mitteilung / Service Bulletin	Dokument Nr.: FEB-0010-331

Maßnahmen:

- Ersetze Master Cylinder XA42-3280-230-A.01 durch Master Brake Cylinder XA42-3280-230-A.02.

Correction:

- *Replace Master Cylinder XA42-3280-230-A.01 with Master Brake Cylinder XA42-3280-230-A.02.*

Bemerkungen:

- Ein Satz der betroffenen Master Brake Cylinder XA42-3280-230-A.02 wird kostenfrei beigestellt

Remarks:

- One set of affected Master Brake Cylinders XA42-3280-230-A.02 is provided free of charge

Zulassung:

Die technischen Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA-Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA..21J.360 genehmigt.

Approval:

The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.360.

<u>Ersetzt Technische Mitteilung Nr./ Datum:</u> nicht zutreffend <u>Replaces Service Bulletin No. / Date:</u> not applicable	Page 2 / 2
--	------------